



GASO.LINE

Jagdpanzer 38(t) Hetzer

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

En mars 1943, Heinz Guderian suggéra le remplacement de tous les anciens modèles de Panzerjäger à superstructure ouverte et au blindage léger qui servaient de solution intérimaire par une toute nouvelle race de chasseurs de char mieux protégés par un blindage plus épais et surtout une structure complètement blindée plus apte aux réalités du combat. C'est à cette époque que le nouveau chasseur de char est définitivement baptisé Jagdpanzer 38 (t) Hetzer (Harceleur) et reçoit son matricule Sd.Kfz.138/2. Un total de 2584 exemplaires, ce qui est énorme vu les capacités allemandes, fut produit en trois séries jusqu'à la fin de la guerre. La silhouette du Hetzer était vraiment basse grâce à une superstructure aux parois très inclinées (soudées). Le blindage était à l'avant de 60 mm, sur le toit et à l'arrière de 8 mm et de 20 mm sur les côtés. Des courtes jupes blindées de 5 mm seront également installées sur les côtés. Les Hetzer équipèrent les unités de chasseurs de chars (Panzerjäger Abteilung/Kompanie) des divisions d'infanterie, de Panzergrenadiers et différentes unités indépendantes. Les Hetzer équipèrent tous les types d'unités de la Wehrmacht et des Waffen-SS au sein d'un total de 10 divisions. Mais ils seront également versés dans une division de la Luftwaffe, dans deux divisions de la Kriegsmarine, dans 3 divisions du RAD et ROA (volontaires russes de la Heer). Ils écumeront tous les champs de batailles sur tous les fronts (à partir de 1944). Ils seront notamment largement utilisés au cours de l'offensive dans les Ardennes belges durant l'hiver 1944-1945.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

In March 1943, Heinz Guderian suggested the replacement of all the old models of Panzerjägers with open superstructure and light shielding which were used as temporary solution by a very new race of tank destroyers better protected by a thicker shielding and especially a structure completely armoured more suited to realities of the combat. It is at that time that the new tank destroyer is definitively baptized Jagdpanzer 38(t) Hetzer (Troublemaker) and receives its Sd.Kfz.138/2 number. A total of 2584 specimens, which is enormous considering the German capacities, was produced in three series until the end of the war. The silhouette of Hetzer was really low thanks to a superstructure with the very tilted walls (welded).



Ce modèle est fabriqué par **Quarter Kit Modèle Shop**
10, passage du charolais 75012 Paris France
Tél./Phone: (33) 01.44.75.01.16 Fax: (33) 01.44.75.01.61
E-mail: info@quarter-kit.com Web site: www.quarter-kit.com

**Nomenclature MF48573K
Jagdpanzer 38(t) Hetzer**

| N° | Désignation | Qté |
|----|-------------------------------|-----|
| 1 | Caisse | 1 |
| 2 | Chenilles | 2 |
| 3 | Roue tendeuse intérieur | 2 |
| 4 | Roue tendeuse extérieur | 2 |
| 5 | Barbotin intérieur | 2 |
| 6 | Barbotins extérieure | 2 |
| 7 | Canon | 1 |
| 8 | Poigné caisse | 6 |
| 9 | Galet de retour | 2 |
| 10 | Galets | 4 |
| 11 | Câble remorquage | 1 |
| 12 | Patins chenille recharge arr. | 2 |
| 13 | Chenille recharge | 1 |
| 14 | Cric | 1 |
| 15 | Feux arrière | 1 |
| 16 | Phare notek | 1 |
| 17 | Echappement | 1 |
| 18 | Bouclier mitrailleuse | 1 |
| 19 | Mitrailleuse | 1 |
| 20 | Protection optique | 1 |

Si vous avez des pièces défectueuses ou manquantes, n'hésitez pas à nous contacter.
If you have faulty or missing parts, don't hesitate to contact us.

