



GASO.LINE

Panzerjäger Steyr RSO/4 75mm PaK40

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

60 exemplaires du véhicule tout-terrain à chenille RSO furent armés, début 1944, d'un canon anti-char PaK. 40 de 75 mm dans le but de créer à bon compte un chasseur de char. Le canon était installé dans la partie cargo du RSO, sur une plate-forme rotative. Sans protection, avec un moteur peu puissant et bruyant, le RSO Panzerjäger n'était pas une combinaison très performante. Cependant, ces 60 véhicules de combat furent versés à la 18. PzGrenadier-Division, aux Panzerjäger Abteilungen 743 et 744, ainsi qu'à la 1ère brigade de Skijäger. Un ultime développement fut créé avec un PaK. 88 mm : les PzJag. K43/1, 2 et 3, un projet demeuré sans suite.

TECHNICAL CHARACTERISTICS




In an attempt to obtain a cheap tank destroyer, 60 cross-country tracked RSO vehicles have been fitted with a PaK. 40 75 mm anti-tank gun. The gun mount was fixed onto a rotating plate installed in the cargo compartment. Underpowered and with a loudly engine, without any protection, the Panzerjäger RSO combination did not really perform adequately. The 60 fighting vehicles have been supplied to the 18. PzGrenadier-Division, the Panzerjäger Abteilungen 743 et 744, and the 1st Skijäger brigade. The ultimate development, which incorporated a 88 mm Pak.: the PzJag. K43/1, 2 and 3, led to a discarded project.




Ce modèle est fabriqué par **Quarter Kit Modèle Shop**
5, passage du charolais 75012 Paris France
Tél./Phone: (33) 01.44.75.01.16 Fax: (33) 01.44.75.01.61
E-mail: info@quarter-kit.com Web site: www.quarter-kit.com




Nomenclature Steyr RSO/4 75 mm PaK40 GAS50020		
N°	Désignation	Quantité
1	Châssis	1
2	Bras de suspension	2
3	Bras axe de roue (2 droit / 2 gauche)	4
4	Pont arrière	1
5	Barbotin arrière	2
6	Barbotin avant	2
7	Patin de chenille	14
8	Pot d'échappement	1
9	Galet	8
10	Couronne dentée	4
11	Crochet de remorquage arrière	1
12	Crochet de remorquage avant	2
13	Compartiment cargo	1
14	Embase crémaillère	1
15	Plaque arrière	1
16	Chaise de route avant	1
17	Chaise de route arrière	1
18	Embase	1
19	Levier de direction	2
20	Tuyau d'échappement	1
21	Dossier	1
22	Strapontin	2
23	Support de strapontin	2
24	Siège	1
25	Plancher	1
26	Cabine	1
27	Bouclier	1
28	Étrier	1
29	Renfort rail	1
30	Garde main canon	1
31	Blindage bouclier	1

Si vous avez des pièces défectueuses ou manquantes, n'hésitez pas à nous contacter.
If you have faulty or missing parts, don't hesitate to contact us.

32	Petit volant	2
33	Viseur	1
34	Bague canon	1
35	Frein de bouche	1
36	Tube canon	1
37	Berceau canon	1
38	Tige laiton Ø 0.8 x 10 mm	







Tige laiton / rod brass
 ø 0.8 mm

